Z1 – 1 ks

Z2 – 1 ks



Z3 – 8 ks



Z5 – 2 ks



Z6 – 1 ks



Z7 – 1 ks

TVAR POL. 21



Z8 – 3 ks



Z10 – 1 ks



Z4 – 4 ks



TVAR SLOUPKU 1
M 1:10



Z9P – 2 ks

Z9L – 2 ks



Z9L JE ZRCADLOVÝM OBRAZEM Z1P

VÝKAZ OCELI – POKRAČOVÁNÍ

POL.	PROFIL	KS	DÉLKA MM/1KS	DÉLKA Mb CELKEM	VÁHA KG KG/1Mb	VÁHA KG KG CELKEM
1	z ⇔70/10	51	990	50,49	5,50	277,70
2	⇔ 80/10	51	120	6,12	6,28	38,45
3	z TR.ø40/2	1	2600	2,60	1,875	4,88
4	z ⇔40/5	2	2480	4,96	1,57	7,80
5	⇔ 40/5	266	790	210,14	1,57	329,92
6	⇔ 40/5	62	60	3,72	1,57	5,85
7	z TR.ø40/2	1	1480	1,48	1,875	2,75
8	z ⇔40/5	2	1500	3,00	1,57	4,72
9	z TR.ø40/2	8	1285	10,28	1,875	19,28
10	z ⇔40/5	16	1315	21,04	1,57	33,05
11	z TR.ø40/2	2	2960	5,92	1,875	11,12
12	z ⇔40/5	4	2910	11,64	1,57	18,30
13	z TR.ø40/2	1	1370	1,37	1,875	2,60
14	z ⇔40/5	2	1295	2,59	1,57	4,10
15	z TR.ø40/2	1	1310	1,30	1,875	2,50
16	z ⇔40/5	2	1340	2,68	1,57	4,25
17	⇔ 40/5	8	45	0,36	1,57	0,60
18	z TR.ø40/2	3	4060	12,18	1,875	22,85
19	z ⇔40/5	6	3700	22,20	1,57	34,90
20	z TR.ø28/2	3	4060	12,18	1,282	15,65
21	z ⇔70/5	7	800	5,60	2,75	15,40
22	⇔ 80/10	24	150	3,60	6,28	22,62
23	z ⇔70/10	24	980	23,52	5,50	129,38
24	z ⇔40/5	242	800	193,60	1,57	303,98
25	z ⇔70/5	4	85	3,40	2,75	9,35
26	z ⇔70/5	3	90	0,27	2,75	0,75
27	z TR.ø40/2	1	3920	3,92	1,875	7,35
28	z ⇔40/5	2	3700	7,40	1,57	11,62
29	z TR.ø28/2	1	3920	3,92	1,282	5,05
30	z TR.ø40/2	4	3780	15,12	1,875	28,35
31	z ⇔40/5	8	3620	28,96	1,57	45,50
32	z TR.ø28/2	4	3750	15,00	1,282	19,23
33	z TR.ø40/2	4	355	1,42	1,875	7,50
34	z ⇔40/5	8	275	2,20	1,57	3,47
35	⇔ 40/5	2	75	0,15	1,57	0,25