

**Stručný popis oprav :**

Oprava námětků krovu či jiných poškozených prvků bude provedena výhradně tesařským způsobem v nezbytně nutném rozsahu - tj. pouze poškozené partie, teprve v případě poškození více jak poloviny trámy je možno nahradit celý prvek. Nastavení poškozených částí trámů bude provedeno s přeplátovaným spojem, původní spoje budou v případě výměny přesně okopírovány. Bude použito dřevo totožných profilů jako původní s ručně ohoblovaným povrchem a sraženými hranami, nové a původní části budou spolu přesně slícovány. Při ošetření dřeva proti dřevokazným škůdcům, houbám a plísním budou použity pouze bezbarvé přípravky.

Povrchové poškozené prvky krovu - rozsah případných výměn musí schválit památkový dohled, příločky nejsou vhodným způsobem řešení, poškozená partie by měla být vyříznutá a doplněna v původním profilu dřevěnou plombou, osazenou za dřevěné kůlky.

Chybějící prvky krovu v horní části střechy budou doplněny, případně napojeny na zbývající (ponechané) části-viz D.1.1.b.-Detaily, výkr č.8. Forma tesařských oprav musí plně odpovídat významu stavby.

Je nutno použít výhradně historické tesařské postupy s plátovanými a čepovanými spoji, zajištění spojů dřevěnými kůlky, přesné slícování nových a starých částí.

Při opravě nebude možno použít novodobé technologie a doplňky.

Rozsah ostatní výměny prvků krovu není možno za současného stavu posoudit, nezbytné je detailní zmapování poškození po rozkrty příslušných partií.

Ve výpisu řeziva a výkazu výměr (slepém rozpočtu) jsou uvedeny rezervní prvky krovu, které budou případně demontovány nebo částečně vyměňovány s tesařským napojením na zdravé prvky (nutno zohlednit v cenových nabídkách soutěžících subjektů).

Veškeré nové řezivo impregnovat bezbarvým přípravkem (2x) proti biotickým činitelům. Všechny ponechané dřevěné konstrukce na povrchu důkladně mechanicky očistit.

Ošetření krovu (i spodní části za přesazenou sdk stěnou) bude provedeno nejlépe formou nástřiku (2x), je doporučeno bezbarvý přípravek Lignofix super ředěný v poměru 1:10, typové označení (dle ČSN 49 0600-1): FB, P, IP, 1, 2, 3, S, D včetně likvidačního účinku na dřevokazný hmyz.


V úrovni horní střechy budou ve všech nárožích doplněné "dořežové" krokové 2x 4 ks z důvodu velkých vzdáleností posledních "dořežových" kroků od nárožních kroků.

Součástí opravy střešního pláště bude i kompletní revize všech přístupných tesařských spojů a provedení jejich zajištění (v cenových nabídkách soutěžících subjektů zohlednit druh a složitost spojů).

Veškeré hrané řezivo, které bude měněno, bude provedeno v souladu se stanoviskem NPÚ a bude vždy ručně zohoblováno, prováděcí tesařská firma musí přesně zaměřit průřez a délku jednotlivých prvků s ponecháním rezervy na ruční dpracování a přesné slícování dřevěných prvků krovu.

Podrobnější specifikace a popis oprav krovu viz - D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA.

#### D.1.1.b Architektonicko-stavební řešení

<b>Radek Voce</b>  U Kartounky 670, 470 01 Česká Lipa IČ 18809026 tel. 732 272 140, radek.voce@gmail.com	ZODP.PROJEKTANT ING.ARCH.LEOŠ BOGAR	 VYPRACOVAL RADEK VOCE	MĚŘÍTKO: 1:7  DATUM: 07/2024
	STAVEBNÍK: MĚSTO NOVÝ BOR, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor		STUPEŇ: DP
	AKCE : <b>Oprava střešního pláště č.p.1 nám. Míru - NOVÝ BOR</b>		<b>4.</b>  Č.VÝKR. PARÉ
OBSAH : <b>PŮDORYS KROVU HORNÍ PŮDY</b>			