


PROTOR S VÝLEZEM NA PŮDU



7A. OPRAVA PAROSTĚVNÝCH PODHLAVU
 Při prohlídce objektu bylo zistěno, že stávající parostěvná vrstva vykazuje vadu, jedna se o částečné rozlepení spojů, dále nevyhovující malpěni na stěny, lokální porušení atp. v rámci akce je nutné provést opravu předpokladu opravy:
 - zhotovitel provede v celé ploše demontáž potřebových částí kazei, předpoklad 100%
 - demontáž bude provedena průběžně, po opravě v celkové zátěži
 - zhotovitel bude provádět práci z požizného lešení s gumovým kolečkem, nesmí dojíždět k poskožení podlahy
 - nad skošením provést potřeby stacionární lešení)
 - provozovateli objektu zajistí vyuklený prostor drobným zařízením
 - zhotovitel nacení do své nabídky potřeby stěhování nábytku (ve vzei zhotovitele)
 - v rámci projektu kompletně vyzkoušet svou znovu přestavbu vhodnou pásku JUTA (předpoklad BUTIKAUČUK APOJ)
 - v rámci pásky zistí případné další poruchy parostěvné, také opravu pásku
 - rámci pásky zistí případné poruchy prostupů kabely a jiným prvků (vzhledy těla a pásky)
 - v případě potřeby dokotit parozabranu k vazním prvkům předpokládá že nutno, když opět utěsnit vhodnou páskou
 - zistí provedení přelípi parostěvu na svíslé konstrukce, projekt předpokládá kompletní opravu (znovu přelípi na stěny pomocí lepidla) a odstranění všech konstrukcí (předpokládá kompletní pásky)
 - zistí a opraví další vady parostěvné konstrukce
 - projektant předpokládá, že některé kazei jsou/budou poškozeny, z tohoto důvodu projekt navrhne kompletně nové kazei typy dle stávajícího provedení (ozdobit i protězožní vlastnosti II), pokud půdodu některé kazei způsobí zpoždění, budou půdodu (domluveno ve spolupráci s TSI)
 - zhotovitel je povinen zajistit všechny položky pro své prohlídki místa plnění, kády bude zprístupná
 - důlna podhlaví (zhotovitel naplní veškeré práky do své nabídky, na dohlzějí plněním nebude brán zřetl)