

Akce:

**OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU OPĚRNÉ ZDI
V ULICI HUSOVA, NOVÝ BOR
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**



Obrázek 1-Pohled na situaci umístění stávající opěrné zdi



Obrázek 2-Pohled od ulice T.G.Masaryka

Akce:

**OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU OPĚRNÉ ZDI
V ULICI HUSOVA, NOVÝ BOR
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**



Obrázek 3-Pohled od ulice T.G.Masaryka



Obrázek 4-Pohled od ulice T.G.Masaryka

Akce:

**OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU OPĚRNÉ ZDI
V ULICI HUSOVA, NOVÝ BOR
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**




Obrázek 5-Pohled od ulice Smetanova



Obrázek 6-Pohled od ulice Smetanova

Akce:

**OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU OPĚRNÉ ZDI
V ULICI HUSOVA, NOVÝ BOR
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**



Obrázek 7-Pohled od ulice Smetanova



Obrázek 8-Panoramatický pohled od jihu



Obrázek 9-Panoramatický pohled od jihu

Akce:

**OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU OPĚRNÉ ZDI
V ULICI HUSOVA, NOVÝ BOR
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**



Obrázek 10 – Pohled na poruchy zdiva



Obrázek 11-Pohled na poruchy zdiva a oslabení kořenovým systémem z náletových dřevin